



Landesbetrieb Straßen und Verkehr Koblenz, Postfach 20 14 53, 56014 Koblenz

**LANDESBETRIEB
STRASSEN UND
VERKEHR
KOBLENZ**

Herrn

Norbert Klaes
SPD Friesenhagen
Blumenberg 6

51598 Friesenhagen

Ihre Nachricht:
vom 09.12.2005

Unser Zeichen:
(bitte stets angeben)
A-0/110

Ihr Ansprechpartner:
Peter Moritz

Durchwahl:
2000
E-Mail:
Peter.Moritz

Datum:
19.12.2005

L 278 Deckensanierung bei Friesenhagen

Sehr geehrter Herr Klaes,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Bereitstellung des Presseartikels der SPD.

Die Einschätzung zu dem Bankett an der L 278 teilen wir und haben diese Kritik an die ausführende Firma weiter gegeben. Wir haben die Firma aufgefordert, nach Abschluss der Baumpflegearbeiten die Bankette kurzfristig zu überarbeiten und entsprechend der Ausschreibung standfest auszubilden. Um die von Ihnen angesprochene Gefahrenstelle nicht zu erzeugen, war die Anhöhung der Bankette in der Ausschreibung enthalten. Stabile Bankettstreifen sind, wie Sie auch ausführen, wichtig, da sie ggf. im Begegnungsverkehr befahren werden müssen.

Eine Verbreiterung der Straße war nicht geplant, da hierfür ein zeitlich aufwendiges Baurechtsverfahren nötig gewesen wäre und man kurzfristig, die sehr schadhafte Straße erneuern wollte.

Die nach der Fertigstellung der Baumaßnahme aufgebrachte Randmarkierung entspricht den Richtlinien. Für den Kraftfahrer ist so erkenntlich, dass hier schmale Verhältnisse vorherrschen und gegenseitige Rücksichtnahme erforderlich ist.

Die fehlende Mittellinie kann daher nicht ursächlich mit dem Unfall in Verbindung gebracht werden, denn durch eine Mittellinie wird dem Kraftfahrer immer eine ausreichende Breite angedeutet, während er ohne Mittelmarkierung durch die Randlinien in die Fahrbahnmitte geleitet wird.

Festzuhalten ist aber, dass in der Vergangenheit der ausgebaute Abschnitt mit einer Mittelmarkierung ausgestattet war. Daher fand ein Ortstermin mit der Kreisverwaltung Altenkirchen, der Polizeiinspektion Betzdorf und der Straßenmeisterei Betzdorf statt. Dabei wurde einvernehmlich

Besucher:

Fon: (0261) 3029-0
Fax:

Web: www.lsv.rlp.de

Bankverbindung:
Landesbank RLP
BLZ 550 500 00
Konto-Nr. 110 137247

Geschäftsführung:
Dipl.-Ing. Bernd Hölzgen
Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing.
Heinz Rethage

Rheinland-Pfalz

festgelegt, dass wieder eine Mittelmarkierung auf die Landesstraße 278 aufgebracht werden soll. Voraussetzung ist die oben angesprochene Stabilisierung der Bankette.

Bei dem angesprochenen Ortstermin wurde auch die Anbringung von Schutzplanken entlang der Ausbaustrecke überprüft. Man war einig, dass im Bereich der Kurve bei Wassermühle und entlang des nahe gelegenen Bachlaufs Schutzeinrichtungen angebracht werden sollen.

Aufgrund der bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 km/h kann in den übrigen Bereichen gemäß Richtlinie für passive Schutzeinrichtungen auf die Anbringung von Schutzplanken verzichtet werden.

Wir sind bemüht, in Zusammenarbeit mit der Polizei und der Verkehrsbehörde die eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit kurzfristig umzusetzen und werden ihre Wirkung weiterhin beobachten.

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Auskünften gedient zu haben und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Peter Moritz

 Gesendet per Mail

Arno.Trauden@mwvlw.rlp.de

matthias.krell@onlinehome.de

og.friesenhagen@freenet.de

Franz.schwarz@spd.Landtag.rlp.de

Walter.Schwarz@lsv.rlp.de